

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ PD194PQ

Приборы цифровые многофункциональные электроизмерительные PD194PQ предназначены для измерения электрических параметров в сетях переменного тока с отображением результатов измерения в цифровой форме, передачи результатов измерения по цифровым интерфейсам, аналогового преобразования параметров электрической сети в унифицированные сигналы постоянного тока. Имеются многостраничная и одностраничная модификации щитового прибора. Многостраничная модификация показывает измеренные параметры последовательно. Смена страниц осуществляется вручную при помощи кнопок или автоматически с заданным интервалом. Одностраничная модификация отображает от одного до трех параметров, указанных заказчиком.

Внесены в Государственный реестр средств измерений № 61535-15.

**Таблица 12.** Основные технические характеристики многофункциональных приборов PD194PO

Характеристика / Параметр		Описание / Значение			
Номинальное значение силы тока ${\rm Ih}^{\scriptscriptstyle (1)}$	А	0,5; 1; 2; 2,5; 5			
Номинальное значение линейного $U_{HЛ}$ (фазного $U_{HΦ}$ ) напряжения $^{(1)}$	В	100 (100/√3); 220 (220/√3); 380 (380/√3); 660 (660/√3) <sup>(2)</sup>			
Частота тока и напряжения	Гц	от 45 до 55 <sup>(3)</sup>			
Допустимая перегрузка на измерительных входах напряжения	В	2•Ин			
Допустимая перегрузка на измерительных входах тока	A	2•Ін; кратковременная - по табл. 2			
Период обновления результатов измерений в регистрах прибора, доступных для чтения через цифровые порты	сек	0,2; 0,5 <sup>(4)</sup>			
(1)	_	~80-270, 45-55 Гц или =80-270			
Напряжение питания <sup>(1)</sup>	В	=19-50			
Мощность, потребляемая от источника питания, не более	BA	5			
Сопротивление измерительного входа тока, не более	мОм	20			
Сопротивление измерительного входа напряжения, не менее	МОм	1			
Схема подключения каналов измерения напряжения		3-фазная 3-проводная или 3-фазная 4-проводная <sup>(5)</sup>			
Аналоговые выходы <sup>(6)</sup>	тока, мА	4-20, 4-12-20, 0-20, 0-5, ±5			
Аналоговые выходы	напряжения, В	0-5, 1-5 или 0-10			
Порт RS-485	протокол Modbus RTU или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006; скорость передачи 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 <sup>(6)</sup> бит/с				
Порт Ethernet	100Base-T, протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 или Modbus TCP				
Дискретные входы	контроль состояния «сухого контакта», напряжение разомкнутого вхо 24 В, ток замкнутого входа 4 мА				
Релейные выходы	5 A, ~250 B/=30 B				

<sup>(1)</sup> Выбирается при заказе.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Исполнение с номинальным напряжением 660 (660/ $\sqrt{3}$ ) В не имеет 3-проводной схемы подключения.

<sup>(3)</sup> По заказу производится прибор серии Т с периодом обновления результатов измерений в регистрах прибора равным 0,1 секунды. В этом случае частота тока и напряжения на входе прибора должна быть в диапазоне от 48 до 52 Гц.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  Опции меню. По заказу производится прибор с опциями 0,1; 0,2 и 0,5 секунды.

<sup>(5)</sup> Модификация с основной погрешностью измерения токов и напряжений не более 0,5% допускает подключение как по 3-проводной, так и по 4-проводной схеме. Для модификаций с основной погрешностью измерения токов и напряжений не более 0,2% схема подключения фиксирована (выбирается при заказе).

 $<sup>^{(6)}</sup>$  В случае аналоговых выходов типа 4-20 мА, 4-12-20 мА, 0-20 мА, 0-5 В, 1-5 В, 0-10 В — выходов три. В случае аналоговых выходов типа 0-5 мА,  $\pm$ 5 мА — выходов два.


<sup>(7)</sup> В зависимости от модификации.

<sup>(8)</sup> По заказу может быть установлен порт со скоростью передачи до 115200 бит/с.



## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДИФИКАЦИЙ ПРИБОРОВ

Структура условного обозначения модификаций многофункциональных приборов представлена на следующем рисунке. Для выбора модификации прибора обращайтесь к таблице 13.



<sup>(1)</sup> Указывается для приборов со светодиодным индикатором.

## ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

▶ Многофункциональный прибор PD194PQ-2K4T - 00201 - 100A/5A - 110000B/100B - 0...5мA - K - 3.4 - 0,5

Многофункциональный прибор переменного тока щитовой в корпусе типа 2 (передняя панель 120х120 мм) с номинальным входным током 5 А и трансформацией по току 100/5, номинальным линейным напряжением 100 В (фазным 100/√3 В) и трансформацией по напряжению 110000/100, двумя аналоговыми выходами 0-5 мА и портом RS-485 (протокол Modbus RTU), питание 86:...270 В, цвет индикатора красный, схема подключения 3-фазная 4-проводная, погрешность измерения тока и напряжения ±0,5 %.

<sup>(2)</sup> Указывается при наличии аналогового(-ых) выхода(-ов).

<sup>(</sup>в) В случае подключения измерительных входов тока (напряжения) прибора к измеряемой цепи непосредственно, без измерительных трансформаторов тока (напряжения), указать номинальный ток, например 5А (номинальное напряжение, например, 380В). В случае подключения измерительных входов тока (напряжения) прибора к измеряемой цепи через измерительные трансформаторы тока (напряжения), указать коэффициент трансформации тока, например, 200А/5А (коэффициент трансформации напряжения, например, 110000В/100В). В числителе - номинальный ток (напряжение) первичной цепи трансформатора, в знаменателе - номинальный ток (напряжение) вторичной цепи трансформатора.

Номинальное показание тока (напряжения) прибора (значение, указанное в числителе дроби) пользователь может изменять через меню настройки прибора, что позволяет настраивать прибор для работы с трансформаторами с разным номинальным током (напряжением) первичной цепи. В отличие от номинального показания тока (напряжения) номинальное значение входного тока (напряжения) прибора (значение, указанное в знаменателе дроби) изменению не подлежит.

<sup>(4)</sup> Возможны модификации с иными параметрами. Такие модификации согласуются при заказе.

<sup>(5)</sup> Для щитовых приборов PD194PQ возможна одностраничная модификация. Для нее следует указать список отображаемых на индикаторе параметров, например: PQI<sub>A</sub> (на индикаторе будут отображены параметры P, Q, I<sub>A</sub>). В остальных случаях данное поле пропускается.

<sup>(6)</sup> Щитовой прибор (корпус типа 2 и 9) снабжен светодиодным индикатором, прибор на DIN-рейку (корпус типа 7) производится без индикатора или с ЖК-индикатором.

<sup>(7)</sup> На рисунке использованы следующие условные обозначения протоколов: RTU - протокол Modbus RTU; 101 - протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006; TCP - протокол Modbus TCP; 104 - ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004.

<sup>(®)</sup> Возможность программного переключения протокола в меню настройки по специальному заказу. Стандартное исполнение - протокол Modbus RTU.

<sup>(9)</sup> Корпус типа 2 - щитовой прибор с передней панелью 120x120 мм, корпус типа 9 - щитовой прибор с передней панелью 96x96 мм, в корпусе типа 7 - прибор на DIN-рейку.

**Таблица 13.** Типовые модификации и их функции $^{(1)(2)}$ 

		Кол-во		портов	портов	Кол-во	Кол-во дискретны	Кол-во релейных	Типоразмер		
Модификация		аналоговы х выходов	х входов / код входов	выходов / код выходов	2	9	7				
Многофункциональные приборы щитовые											
PD194PQ-□K4T	СД/3	3	_	1(8)	_	3/2 <sup>(7)</sup>	_	_	+	+	-
PD194PQ-□K4T	СД/3	3	_	1 <sup>(8)</sup>	_	_	9/1	_	+	+	-
PD194PQ-□K4T	СД/3	3	-	1(8)	_	_	4/1	3/1	+	+	_
PD194PQ-□K4T	СД/3	3	_	1 <sup>(8)</sup>	_	3/2	4/1	3/1	+	_	_
PD194PQ-□B4T	СД/3	3	2	_	_	_	_	_	+	_	_
PD194PQ-□B4T	СД/3	3	2	_	_	_	9/1	_	+	_	_
PD194PQ-□B4T	СД/3	3	2	-	_	_	4/1	3/1	+	_	_
PD194PQ-□H4T	СД/3	3	_	2 <sup>(8)</sup>	_	_	_	_	+	_	_
PD194PQ-□H4T	СД/3	3	_	2 <sup>(8)</sup>	_	_	9/1	_	+	_	_
PD194PQ-□H4T	СД/3	3	_	2 <sup>(8)</sup>	_	_	4/1	3/1	+		
PD194PQ-□E4T	СД/3	3	1	_	1 <sup>(9)</sup>	_	-	_	+	_	-
PD194PQ-□E4T	СД/3	3	1	_	1 <sup>(9)</sup>	_	9/1	_	+	_	_
PD194PQ-□E4T	СД/3	3	1	_	1 <sup>(9)</sup>	_	4/1	3/1	+	_	_
		1	Чногофункцис	нальные приб	оры исполнен	ия на DIN-рей	ку				
PD194PQ-□K3T	ЖК/3	3	_	1(8)	_	3/2 <sup>(7)</sup>	_	_	_	_	+
PD194PQ-□K0T	нет	3	_	1(8)	_	3/2 <sup>(7)</sup>	_	_	_	_	+
PD194PQ-□K3T	ЖК/3	3	_	1(8)	_	_	9/1	_	_	_	+
PD194PQ-□K0T	нет	3	_	1(8)	_	_	9/1	_	_	_	+
PD194PQ-□K3T	ЖК/3	3	_	1 <sup>(8)</sup>	_	_	6/1	3/1	_	-	+
PD194PQ-□K0T	нет	3	_	1 <sup>(8)</sup>	_	_	6/1	3/1	_	_	+
PD194PQ-□B3T	ЖК/3	3	2	_	_	3/2(7)	_	_	_	_	+
PD194PQ-□B0T	нет	3	2	_	_	3/2(7)	_	_	_	_	+
PD194PQ-□B3T	ЖК/3	3	2	_	_	_	9/1	_	_	_	+
PD194PQ-□B0T	нет	3	2	_	_	_	9/1	_	_	_	+
PD194PQ-□B3T	ЖК/3	3	2	_	_	_	6/1	3/1	_	_	+
PD194PQ-□B0T	нет	3	2	_	_	_	6/1	3/1	_	_	+
PD194PQ-□H3T	ЖК/3	3	_	2 <sup>(8)</sup>	-	_	-	-	_	_	+
PD194PQ-□H3T	ЖК/3	3	_	2 <sup>(8)</sup>	_	_	9/1	_	_	_	+
PD194PQ-□H3T	ЖК/3	3	_	2 <sup>(8)</sup>	_	_	6/1	3/1	_	_	+
PD194PQ-□E3T	ЖК/3	3	1	_	1 <sup>(9)</sup>	_	_	_	_	_	+
PD194PQ-□E0T	нет	3	1	-	1(9)	-	-	-	_	_	+
PD194PQ-□E3T	ЖК/3	3	1	_	1 <sup>(9)</sup>	_	9/1	_	_	_	+
PD194PQ-□E0T	нет	3	1	-	1 <sup>(9)</sup>	-	9/1	-	_	_	+
PD194PQ-□E3T	ЖК/3	3	1	_	1 <sup>(9)</sup>	-	6/1	3/1	_	_	+
PD194PQ-□E0T	нет	3	1	-	1(9)	-	6/1	3/1	_	_	+

<sup>(1)</sup> Возможны модификации с иным сочетанием функций. Такие модификации согласуются при заказе.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  Все перечисленные в таблице модификации приборов могут иметь питание  $\sim$ /= 80...270 В (код 1) или = 19...50 В (код 2). Иные значения напряжение питания согласуются при заказе.

<sup>(3)</sup> Использованы следующие условные обозначения индикаторов: СД - светодиодный, ЖК - жидкокристаллический.
(4) Использованы следующие условные обозначения протоколов: RTU - протокол Modbus RTU; 101 - протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006; TCP - протокол Modbus TCP; 104 - ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004.

<sup>(5)</sup> Тип выхода фиксирован и выбирается при заказе. Выходов 3 в случае выходов типа 4-20 мА, 4-12-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В, 1-5 В, 0-10 В, 2-10 В. Выходов 2 в случае выходов типа ±5 мА.

 $<sup>\</sup>stackrel{\cdot}{}_{\scriptscriptstyle{(6)}}$  Перестраиваемый - трехфазный или однофазный.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> В случае аналоговых выходов типа 4-20 мА, 4-12-20 мА, 0-20 мА, 0-5 В, 1-5 В, 0-10 В — выходов три. В случае аналоговых выходов типа 0-5 мA, ±5 мA – выходов два.

<sup>(8)</sup> Возможность выбора протокола 101 или RTU через меню.

 $<sup>^{(9)}</sup>$  Возможность выбора протокола 104 или TCP через меню.



Таблица 14. Многостраничные модификации PD194PQ. Измеряемые и преобразуемые величины

	ze	3-фазн. 3-пров. схема подключения			3-фазн. 4-пров. схема подключения			
Параметры	Обозначение	отображение на индикаторе	передача по цифровому интерфейсу	преобразование на аналоговый выход <sup>(3)</sup>	отображение на индикаторе	передача по цифровому интерфейсу	преобразование на аналоговый выход <sup>(1)</sup>	
Действующее значение фазного напряжения	U <sub>A</sub> U <sub>B</sub> U <sub>C</sub>	_ _ _	_ _ _	_ _ _	+ + +	+ + +	+ + +	
Среднее действующее значение фазного напряжения (2)	U <sub>LNAG</sub>	_	_	_	_	+	_	
Действующее значение линейного напряжения	U <sub>AB</sub> U <sub>BC</sub> U <sub>CA</sub>	+ + + +	+ + + +	+ + +	+ + +	+ + + +	_ _ _	
Среднее действующее значение линейного напряжения <sup>(2)</sup>	U <sub>llag</sub>	_	+	_	_	+	_	
Действующее значение напряжения нулевой последовательности	U <sub>o</sub>	_	_	_	_	+	_	
Действующее значение силы тока по фазе	$egin{array}{c} I_{A} \\ I_{B} \\ I_{C} \end{array}$	+ + + +	+ + + +	+ + +	+ + +	+ + + +	+ + +	
Среднее действующее значение силы тока по фазам(2)	${ m I}_{\sf AG}$	_	+	_	_	+	_	
Действующее значение тока нулевой последовательности	$I_{o}$	_	_	_	_	+	_	
Активная мощность по фазе	P <sub>A</sub> P <sub>B</sub> P <sub>C</sub>	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	+ + +	_ _ _	
Суммарная активная мощность	Р	+	+	+	+	+	+	
Реактивная мощность по фазе	Q <sub>A</sub> Q <sub>B</sub> Q <sub>C</sub>	_ _ _	_ _ _	_ 	_ _ _	+ + +	_ _ _	
Суммарная реактивная мощность	Q	+	+	+	+	+	+	
Полная мощность по фазе	S <sub>A</sub> S <sub>B</sub> S <sub>C</sub>	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ 	+ + +	_ _ _	
Суммарная полная мощность	S	_	+	_	_	+	_	
Коэффициент мощности в фазе	PF <sub>A</sub> PF <sub>B</sub> PF <sub>C</sub>	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	+ + +	_ _ _	
Общий коэффициент мощности	PF	+	+	+	+	+	+	
Частота сети	F	+	+	+	+	+	+	

Таблица 15. Номинальные значения для приборов многофункциональных PD194PQ

		Значение			
Характеристика / Параметр		в 3-фазн. 3-пров. схеме	в 3-фазн. 4-пров. схеме		
Howard Bridge Hollingskoulde H	фазное	_	$U_{\scriptscriptstyleH\Phi}$		
Номинальное напряжение U <sub>н</sub>	линейное	U <sub>нл</sub>	U <sub>H</sub> л		
Номинальный ток по фазе I <sub>н</sub>		I	н		
Номинальная мощность активная Р,	фазная в 3-фазной схеме	_	$U_{H\Phi}I_{H}$		
реактивная Q <sub>н</sub> , полная S <sub>н</sub>	суммарная в 3-фазной схеме	√3·U <sub>нл</sub> I <sub>н</sub>	$3U_{H\Phi}I_{H}$		

<sup>(1)</sup> Аналоговыми выходами снабжены модификации К и N прибора. (2) Под средним действующим значением фазного тока (междуфазного или фазного напряжения) следует понимать среднеарифметическое значение суммы действующих значений фазных токов (междуфазных или фазных напряжений).

Таблица 16. Основные погрешности измерения приборов многофункциональных PD194PQ

Измеряемая величина	Нормальная область	Пределы допускаемой основной погрешности измерения		
Действующее значение линейного или фазного напряжения	0,2U <sub>H</sub> ≤ U ≤ 1	приведенной ± 0,2% <sup>(2)</sup> ; ± 0,5%		
Действующее значение напряжения нулевой последовательности	0 ≤ U ≤ 1,2	приведенной ± 0,5% <sup>(2)</sup> ; ± 1%		
Действующее значение фазного тока	0,02I <sub>H</sub> ≤ I ≤ I	приведенной ± 0,2% <sup>(2)</sup> ; ± 0,5%		
Действующее значение тока нулевой последовательности	0 ≤ I ≤ 1,2	приведенной ± 0,5% <sup>(2)</sup> ; ± 1%		
Активная мощность по фазе, суммарная активная мощность	0,8U <sub>H</sub> ≤ U ≤ 1,2U <sub>H</sub>	φ=0°		
Реактивная мощность по фазе, суммарная реактивная мощность	$\mid   $ и $0,02I_{H} \leq I \leq 1,2I_{H}$ или $0,2U_{L} \leq U \leq 1,2U_{L}$	φ=90°	приведенной ± 0,5%	
Полная мощность по фазе, суммарная полная мощность	и 0,2I <sub>н</sub> ≤ I ≤ 1,2I <sub>н</sub>	φ=0°		
Коэффициент мощности в фазе, общий коэффициент мощности	$cos(\phi) = \pm (0,1$ $0.8U_H \le U \le 1$ $0.2I_H \le I \le 1$	приведенной ± 0,5% <sup>(2)</sup> ; ± 1,0%		
Частота	0,2U <sub>H</sub> ≤ U ≤ 1	абсолютной ± 0,01 Гц		

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Частота входного тока и напряжения равна 45...55 Гц, кроме приборов с периодом обновления результатов измерений в регистрах прибора равным 0,1 секунды, для которых частота входного тока и напряжения равна 48...52 Гц. Напряжение питания – по таблице 12. Значения  $I_{\rm H}$  и  $U_{\rm H}$  приведены в таблице 15.

<sup>(2)</sup> Для модификаций PD194PQ-2□4T-A(A1).

**Таблица 17.** Дополнительные погрешности измерения приборов многофункциональных PD194PQ

			• • •				
	Пределы допускаемой дополнительной погрешности (1)						
Влияющий фактор	действующее значение напряжения (фазного и линейного)	действующее значение фазного тока	мощность активная, реактивная, полная (по фазе и суммарная) коэффициент мощности в фазе и общий		частота		
Отклонение температуры окружающего воздуха от нормальной ( $20\pm5$ °C), диапазон рабочих температур от - $40$ °C до + $70$ °C	±0,1%/10°C <sup>(2)</sup> ; ±0,2% /10°C		±0,2%/10°C		±0,01Гц/10°С		
Повышенная влажность 95% при температуре 35 °C	±0,2% <sup>(2)</sup> ; ±0,5%		±0,	±0,02Гц			
Фазовый сдвиг ф напряжения относительно тока в диапазоне от -180 °C до +180 °C	_	_	±0,5% —		_		
Гармоники тока и напряжения от второй до 15-й при коэффициенте искажения синусоидальности от 5 % до 20 %	±0,2%	±1%	±0,5%		_		

<sup>(1)</sup> Для частоты заданы пределы дополнительной абсолютной погрешности. В остальных случаях – пределы дополнительной приведенной погрешности.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Меньшее значение для исполнения с основной погрешностью измерения фазных токов, фазных и линейных напряжений  $\pm$  0,2%; большое значение - для исполнения с основной погрешностью измерения фазных токов, фазных и линейных напряжений  $\pm$  0,5%.

 $<sup>^{(3)}\</sup>cos(\phi) = \pm (0...1...0)$ . В случае измерения активных и полных мощностей за исключением точки  $\phi = 0^{\circ}$ , относящейся к нормальной области измерений (таблица 16). В случае измерения реактивных мощностей за исключением точки  $\phi = 90^{\circ}$ , относящейся к нормальной области измерений (таблица 16).